

## Mercedes-Benz Actros 3340 6x6 Kanalreinigung + Wasserruckgewinner

### Características generales

Marca	Mercedes-Benz
Modelo	Actros 3340
Subcategoría	Aspirador
Lectura del odómetro	200.958km
Año de construcción	1999
Fecha del primer registro	28-10-1999
Color	Naranja
Condición	Usado
Condición general	Bien
Combustible	Diesel
Clase de emisión	Euro 2
Referencia	Mercedes Actros 3340 6x6 Kolkenzuiger 1999



# Mercedes-Benz Actros 3340 6x6 Kanalreinigung + Wasserruckgewinner

## Especificaciones técnicas

Número de ejes	3
Configuración de ejes	6x6
Transmisión	Semiautomático
Activos	400hp

## Descripción

6x6 Transmisión Teligent, 3 pedales Sistema de limpieza de alcantarillado Assmann con recuperación de agua Fabricado en acero inoxidable V2A Bomba de alta presión Uraca, 135 bar Manguera de limpieza de 120 m Bomba de recuperación de agua Sterling Manguera de succión de 15 m En buen estado Lista para usar

## Accesorios

- Aire acondicionado
- Tanque de combustible de aluminio
- Suspensión
- Ventanas electrónicas
- Iluminación de xenón
- Parasol