

Mercedes-Benz Actros 3340 6x6 Kanalreinigung + Wasserrückgewinner

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Actros 3340
Subcategorie	Kolkenzuiger
Tellerstand	200.958km
Bouwjaar	1999
Datum eerste registratie	28-10-1999
Kleur	Oranje
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 2
Referentie	Mercedes Actros 3340 6x6 Kolkenzuiger 1999



Mercedes-Benz Actros 3340 6x6 Kanalreinigung + Wasserrückgewinner

Technische specificaties

Aantal assen	3
Asconfiguratie	6x6
Transmissie	Halfautomaat
Vermogen	400hp

Omschrijving

6x6 Teligent-transmissie, 3 pedalen Assmann rioolreinigingssysteem met waterterugwinning gemaakt van V2A roestvrij staal
Uraca hogedrukpomp, 135 bar 120 m reinigingsslang Sterling waterterugwinningspomp 15 m zuigslang In goede staat

Accessoires

- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen
- Xenon verlichting
- Zonneklep